

bosal

**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 4334 А
для автомобилей
Nissan Primera
(4,5-дверный)**

	2002/3-...
	1500
	75
	12,5



462800,

« - »
18
: (35363) 7-05-06

/ : (35363) 7-13-20

(495) 799-13-46

www.bosal-autoflex.ru

www.bosal.com

« - »;
" (8182) 22-48-15
" 8(8442) 98-74-98
" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
" 8(343) 26-88-308
" 8(3952) 710-194
" 8(495) 777-54-59
" 8(495)745-79-11
" 8(495) 788-95-97
" 8(495) 720-51-03
" 8(3532) 57-99-85
" 8-905-899-5012
" 8(383) 291-59-60
" 8(831) 279-53-24
" 8(3422) 98-27-20
" 8(342) 220-87-87
" 8-927-002-90-06
" 8(3462) 24-00-44
" 8(3842) 21-14-76
" 8-902-940-4151
" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
" 8-961-213-0278
" 8-917-347-1700
" 8(351) 269-44-75, 900-72-73
" 8(3512) 773-76-91

41.55-2005.

Болт М10х40
Шайба 10 пруж.
Шайюа 10 увел.

Болт М10х40
Шайба 10 пруж.
Шайюа 10 увел.

Болт М10х40
Шайба 10 пруж.
Шайюа 10 увел.

Болт М12х1,25х90
Шайба 12
Гайка М12х1,25

Болт М10х40
Шайба 10 пруж.
Шайюа 10 увел.

	1 .
	1 .
	1 .

10 40	11 .	
12 1,25 90	2 .	
12 1,25	2 .	
10 .	11 .	
10 .	11 .	
12	4 .	
(2)	1 .	
	3 .	
	2 .	
VH 0189	1 .	
	1 .	
	1 .	
190	1 .	
	1 .	
	1 .	

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Схема обрезки кабеля

